

GUÍA DE TRÁMITES

Y OTROS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

-OPAS- IDIGER



An aerial photograph of a city valley. In the foreground, a multi-lane highway interchange with several overpasses is visible. The city buildings are densely packed, with a prominent tall, white, rectangular building in the center. The background features lush green mountains under a blue sky with scattered white clouds. The overall scene is a mix of urban development and natural landscape.

VISITA TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN DE RIESGO

VISITA TÉCNICA DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN DE RIESGO

Las visitas de Asistencia Técnica se realizan con base en una inspección y verificación visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

1

» En caso de situación de emergencia o agravante, comunicarse con la línea de emergencia 123.

2

» Realice la solicitud indicando nombre del responsable del predio, dirección, localidad, nombre del barrio, teléfono de contacto, dirección de correspondencia, correo electrónico, número de chip y motivo por el que requiere la visita técnica.

3

» Este atento que un profesional de la dependencia de Asistencia Técnica lo contactará para la programación de la visita técnica.

4

» Acate las recomendaciones impartidas por el ingeniero que realiza la visita.



¿DONDE REALIZAR LA SOLICITUD?

Canal presencial: Diagonal 47 # 77A - 09 Int. 11

Web: app1.sire.gov.co/Pqrs o www.bogota.gov.co/sdqqs