


### 1.3. Caracterización General del Escenario de Riesgo por Fenómeno de Movimientos en Masa Brisas del Volador de la Localidad de Ciudad Bolívar



**Fotografía No. 10.** Parte central del barrio **Brisas del Volador**. Unidades geomorfológicas "Laderas intervenidas por actividad extractiva" y "Escarpes mecanizados". Afloramientos rocosos del Grupo Guadalupe – Formación Arenisca Tierna – Unidad de areniscas friables y Unidad de areniscas macizas superiores. Se observan evidencias de antiguo desprendimiento de materiales.

Fuente: CT 6169

<p>Fecha de elaboración: 2018</p>	<p>Fecha de actualización: Mayo 2018</p>	<p>Consolidado por: Referentes de Gestión Local Alcaldía local Ciudad Bolívar: William F. Pacheco, Leonardo Quintero, German Godoy Gestora local CB IDIGER Cristina Vega A.</p>
---------------------------------------	--	---

Localidad Ciudad Bolívar	Caracterización General de Escenarios de Riesgo
--------------------------	---

Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES	
<b>SITUACIÓN No. 1</b>	Fenómeno de Movimientos en Masa que afecto viviendas en el sector de brisas del Volador de la Localidad de Ciudad Bolívar.
<b>1.1. Fecha:</b> Marzo de 2017	<b>1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación:</b> Fenómeno de Movimientos en Masa Brisas del Volador.
<b>1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno:</b> Entre los principales factores que generan la activación del Proceso de Movimientos en Masa, son las altas pendientes en el sector que sumadas con la urbanización ilegal son detonantes del fenómeno, adicionalmente las malas prácticas en el manejo de las aguas de escorrentías y aguas servidas conlleva, a la sobresaturación del suelo lo cual genera proceso de inestabilidad del terreno.	
<b>1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocupaciones Ilegales: El descontrolado crecimiento urbano por causa de las personas que se encuentran ocupando los predios, los cuales ocasionan una condición de vulnerabilidad y el acceso a las zonas de ladera por falta de control urbanístico y policivo.</li> <li>• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Desarrolló Procesos de construcción del Parque y con el desarrollo del proyecto reasentó algunas familias y generó expectativas en otras que aún están en la zona.</li> <li>• Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Falta de control de las redes ilegal de servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado.</li> <li>• Caja de Vivienda Popular: Se iniciaron procesos de reasentamiento en la zona predios que no han sido vigilados y controlados por la CVP.</li> <li>• Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: falta de control urbanístico y policivo</li> </ul>	
<b>1.5. Daños y pérdidas presentadas:</b>	22 familias afectadas directamente por el 'proceso de remoción
	16 Viviendas con daños directos en sus estructuras
	Se generaron daños a la estructura geomorfológica del suelo por los procesos de ocupación ilegal donde se afectaron directamente 4 viviendas afectación estructural por el FRM, las familias restantes se encuentran en la zona de amenaza por ende se toma la determinación de realizar proceso de evacuación.
<b>1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños:</b> Altas pendientes Construcción descontrolada de viviendas ocupaciones ilegales Deficiencias constructivas viviendas en mampostería simple y des-confinada Falta de direccionamiento de Aguas de escorrentía y aguas servidas Fuertes precipitaciones en temporada de lluvias	
<b>1.7. Crisis social ocurrida:</b> Las familias afectadas afrontaron cambios en cuanto a la emergencia presentada en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afectación directa en la habitabilidad de las viviendas</li> <li>• En las rutina escolar</li> <li>• Afectación en el desempeño en sus Jornadas Laborales</li> <li>• Daños Psico-emocionales</li> <li>• Disgregación familiar</li> </ul>	

Fecha de elaboración: 2018	Fecha de actualización: Mayo 2018	Consolidado por: Referentes de Gestión Local Alcaldía local Ciudad Bolívar: William F. Pacheco, Leonardo Quintero, German Godoy Gestora local CB IDIGER Cristina Vega A.
-------------------------------	--------------------------------------	--

**1.8. Desempeño institucional en la respuesta:**

- Durante el Evento:

Entidades como bomberos, Alcaldía Local e IDIGER actuaron como primeros respondientes para la gestión necesaria en torno a los recursos requeridos para la atención del evento, atención que fue eficiente y oportuna para la atención.

- Post evento:

Las diferentes entidades del distrito que hacen parte del Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, realizaron verificación de habitabilidad, adelantaron el censo predio a predio con el fin de contabilizar y clasificar afectados por la emergencia. Se entregaron las ayudas correspondientes y se generaron los cierres perimetrales para evitar el paso a la zona afectada por la remoción en masa. Esto con el Apoyo de seguridad y convivencia con el propósito de mantener la conservación del orden.

- Seguimiento:

El Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático CLGR-CC, Adelanto el monitoreo del sector con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas por el grupo técnico de IDIGER. El CLGR CC CB tiene este punto de seguimiento como uno de los puntos críticos por FRM.

**1.9. Impacto cultural derivado:**

Debido a la frecuencia de emergencias en la zona la comunidad viene desarrollando un proceso de adaptación a la problemática, puesto que es su patrimonio en el que se encuentran y les ha tocado adaptarse a las dificultades ocasionadas por los eventos de emergencia, los habitantes de la zona son provenientes de diferentes lugares del país lo cual ha permitido que se adapten a estas situaciones de una forma proactiva.

Donde se ha presentado resistencia de la comunidad para continuar con los procesos de evacuación voluntaria debido a las diferentes necesidades socio cultural y económico de las familias que habitan dicha zona.

Fecha de elaboración: 2018	Fecha de actualización: Mayo 2018	Consolidado por: Referentes de Gestión Local Alcaldía local Ciudad Bolívar: William F. Pacheco, Leonardo Quintero, German Godoy Gestora local CB IDIGER Cristina Vega A.
-------------------------------	--------------------------------------	--

**Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL Escenario de Riesgo por Movimientos de Remoción en Masa Brisas del Volador de la Localidad de Ciudad Bolívar****2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA****2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante:**

El movimiento en masa es el proceso por el cual un volumen de material constituido por roca, suelo, escombros o una combinación de cualquiera de estos, se desplaza por una ladera o talud por acción de la gravedad. Suele ser conocido también como: fenómeno de movimientos en masa, proceso de movimientos en masa, derrumbe, deslizamiento, falla de talud, entre otros. Se puede manifestar según el tipo de movimiento y el material involucrado. En la localidad de ciudad bolívar se tienen un reporte de hectáreas que han sido categorizadas en amenaza por remoción en masa suelo urbano y rural, estas áreas están ubicadas en la UPZ 69 Ismael Perdomo, 70 Jerusalén, 67 Lucero, 68 El tesoro y algunos puntos específicos de zona rural y categorizadas de la siguiente manera:

Calificación de amenaza	Área Hectáreas
Alta	873,25
Media	4216,24
Baja	6326,31
Total de	11415,8

**2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante:**

- Procesos físicos naturales y los procesos antrópicos socio-económicos como Ocupaciones Ilegales, en algunos sectores donde el uso de suelo no es permitido.
- La explotación de material de cantera (zona de minería a cielo abierto), en donde se realizaron excavaciones profundas en el terreno y después se realizaron rellenos con material de escombros, causando fenómenos de erosión superficial y desestabilidad de taludes, canteras que no cumplieron con los requisitos ambientales de restauración y estabilización para su cierre y fueron abandonadas.
- Viviendas con deficiencias constructivas, adicional que generan vertimientos ilegales de aguas residuales con falta de direccionamiento de las mismas así como de las avenidas torrenciales por lluvias.
- Malas prácticas de direccionamiento de las aguas de escorrentías y aguas servidas, lo cual supera la capacidad de campo del suelo.

**2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza:**

Las condiciones geomorfológicas que presenta la localidad y los cambios en la precipitaciones junto con los siguientes factores que se identificaron en la localidad aumentan las condiciones de amenaza:

- Cambio de uso de suelo e intervención ilegal del territorio.
- Aumento en la precipitación por condiciones de variabilidad climática.
- Erosión hídrica en Zonas de Pendiente.
- viviendas subnormales que presentan deficiencias constructivas estructurales y con malas prácticas en el manejo de aguas servidas de la mayor parte de las viviendas y sin manejo de aguas pluviales.
- Falta de control policivo en el control de nuevos

Fecha de elaboración:  
2018

Fecha de actualización:  
Mayo 2018

Consolidado por:  
Referentes de Gestión Local Alcaldía local Ciudad Bolívar: William F. Pacheco, Leonardo Quintero, German Godoy  
Gestora local CB IDIGER Cristina Vega A.

**2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza:**

Alcaldía local de ciudad Bolívar falta de control policivo en el control de nuevos asentamientos de ocupación ilegal pues es una zona declaradas en alto riesgo no mitigable, la zona cuenta con predios reubicados por EAB y CVP, para el cual el FOPAE hoy IDIGER ha emitido conceptos de amenaza y riesgo las viviendas subnormales presentan deficiencias constructivas estructurales y mal manejo de aguas servidas de la mayor parte de las viviendas y sin manejo de aguas pluviales, conexiones errada de servicios de acueducto y alcantarillado.

- SDP, La secretaría emitió acto administrativo donde especifica los usos del suelo de Barrio Brisas del Volador uso que no han sido respetados por las comunidades con ocupaciones ilegales.
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Desarrolló Procesos de construcción del Parque y con el desarrollo del proyecto reasentó algunas familias y género expectativas en otras que aún están en la zona.
- Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Falta de control de las redes ilegal de servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado.
- Caja de Vivienda Popular: Se iniciaron procesos de reasentamiento en la zona predios que no han sido vigilados y controlados por la CVP.
- Alcaldía Local de Ciudad Bolívar: falta de control urbanístico y policivo

**2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD****2.2.1. Identificación general:**

Elementos expuestos la comunidad, infraestructura residencial, redes de alcantarillado

Comunidad: Alto, posible afectación de la salud física como mental.

Infraestructura Residencial: Alto, afectaciones a viviendas con deficiencias constructivas

Redes de Alcantarillado: taponamientos y posibles daños en tuberías por altas presiones

**a) Incidencia de la localización:**

La zona está ubicada geomorfológicamente en un área de altas pendientes, sumadas con la urbanización ilegal son detonantes del fenómeno, adicional a las malas prácticas de direccionamiento de las aguas de escorrentías y aguas servidas, lo cual supera la capacidad de campo del suelo, generando así la sobresaturación la cual causa el impacto negativo a la estabilidad del terreno.

**b) Incidencia de la resistencia:**

Viviendas con deficiencias constructivas expuestas a Fenómeno de Remoción en masa construidas en alta pendiente en un área de una antigua cantera.

**c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta:**

En la zona de influencia se evidencian viviendas que presentan grandes deficiencias constructivas estructurales (viviendas sub-normales) y por su nivel socio económico bajo se expone a presentar grandes daños en la vivienda y no tienen la capacidad económica para acceder a vivienda digna por ende están expuestos al riesgo de Remoción en masa.

La caja de Vivienda Popular desarrollo proceso de reasentamiento a dos familias de las zona, predios que fueron ocupados nuevamente por las construcciones ilegales

**d) Incidencia de las prácticas culturales:**

La población que habita en estas zonas proviene de otras regiones del país con diversas identidades culturales para lo cual no se ha generado un sentido de pertenencia con la ciudad y la localidad lo cual implica no tener cultura ciudadana para mitigar los impactos de manejo de residuos sólidos en esta zona.

Fecha de elaboración:  
2018

Fecha de actualización:  
Mayo 2018

Consolidado por:  
Referentes de Gestión Local Alcaldía local Ciudad Bolívar: William F. Pacheco, Leonardo Quintero, German Godoy  
Gestora local CB IDIGER Cristina Vega A.

Localidad Ciudad Bolívar	Caracterización General de Escenarios de Riesgo
--------------------------	---

**2.2.2. Población y vivienda:**  
 Barrió Brisas del Volador posible afectación de 16 predios con un estimado aproximado de 22 familias, las cuales están propensas a sufrir afectaciones en las viviendas por el proceso de Movimientos en Masa acentuada en temporadas de lluvias.

**2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados:**  
 El sector por ser una zona de ocupaciones ilegales no presentan comercio ni infraestructura pública ni privada al interior del polígono, pero en las zonas contiguas se encuentra el Tanque de Almacenamiento de agua potable denominado el Volador perteneciente a la EAB.

**2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales:**  
 Centro Educativo Distrital CED Brisas del Volador. (Cerrado por el FRM)

**2.2.5. Bienes ambientales:** (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en general, etc.)  
 La geomorfología del área encontramos altas pendientes, suelos degradados por explotación minera sin procesos de estabilización y geo-conformación de taludes de corte, generando impacto negativo a la estabilidad del terreno, sumado a ello las malas prácticas en el direccionamiento de aguas residuales y de escorrentías.

**2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE**

<b>2.3.1. Identificación de daños y/o pérdidas:</b>	En las personas:  Se pueden presentar afectaciones físicas y psicológicas a personas con discapacidad, adulto mayor y menores de edad, pobladores del sector de afectación directa. Aproximadamente 22 familias, 40 adultos y 40 menores aproximadamente
	En bienes materiales particulares:  Afectación directa a 4 viviendas, enseres de unidades habitacionales básicas, así como la posible afectación a las demás viviendas en condición de amenaza 12 en la zona de influencia.
	En bienes materiales colectivos: Afectación directa a redes de servicios públicos, 1 centro educativo (Cerrado por el FRM de la zona)
	En bienes de producción: N. A.
	En bienes ambientales: Suelos degradados por explotación minera sin procesos de estabilización y geo-conformación de taludes de corte.

**2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados:**  
 La crisis social enmarcada en las pérdidas económicas y en no poder desarrollar las actividades habituales de cada familia por la atención de los procesos de Movimientos en Masa de la zona.

**2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social**  
 Por el proceso de Movimientos en Masa se pueden presentar afectación en la movilidad, colapso de redes de alcantarillado, fallos en energía eléctrica, falta de recolección de basuras y posibles manifestaciones por vía de hecho de la comunidad.

**2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES**

En el proceso de legalización de la zona de Brisas del Volador, se ha emitido concepto para la secretaria de Planeación CT 3285 y el CT 5169, debido a las emergencias reiteradas en la zona se tienen los pronunciamientos en los Diagnósticos de Emergencias DI 2197 y DI 4831, en la zona se recomendó iniciar procesos de reasentamiento de los cuales la Caja de Vivienda Popular adelantó dos (2) procesos, a las familias que se encontraron en el momento de emitir el concepto y se dejó la restricción de uso del suelo para la zona, la cual no se respetó por las nuevas ocupaciones por falta de control urbanístico en la zona

Fecha de elaboración: 2018	Fecha de actualización: Mayo 2018	Consolidado por: Referentes de Gestión Local Alcaldía local Ciudad Bolívar: William F. Pacheco, Leonardo Quintero, German Godoy Gestora local CB IDIGER Cristina Vega A.
-------------------------------	--------------------------------------	--

Localidad Ciudad Bolívar	Caracterización General de Escenarios de Riesgo
--------------------------	---

**Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO Encharcamiento Lucero Bajo Ciudad Bolívar**

**3.1. ANÁLISIS A FUTURO**

Unos de los aspectos para la mitigación Por medio de estrategias de mitigación y adaptación medio-ambiental, se evitará la ocupación de suelos en zonas identificadas de amenaza alta, se adelantarán acciones de recuperación ambiental estudios y diseños y el desarrollo de obras de mitigación en estas zonas con el fin de minimizar los daños latentes por el proceso de Remoción en Masa y mejorar los elementos geo morfológicos que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal de la zona.

**3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO**

<b>3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:</b>	<b>3.2.2. Sistemas de monitoreo:</b>
a) Se considera que si es viable los estudios y diseños para el desarrollo de obras de mitigación de la zona	a) Por intermedio del CLGR CC CB se hace un monitoreo constante en esta zona, pues es uno de los puntos críticos abordados por el CLGR CC CB b) El desarrollo del monitoreo y seguimiento a las ocupaciones ilegales con el fin de generar acciones de prevención a la ocupación ilegal en coordinación con la alcaldía local
3.2.3. Medidas especiales para la comunicación del riesgo:	a) Se activan las emergencias por la Línea 123 desde donde se activa el marco de actuación correspondiente. b) Por parte de IDIGER se desarrollaron actas de evacuación en atención al evento sire de Emergencia de la zona. c) Por parte de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar se desarrolló un proceso de notificación e información a las familias que están en la zona de alto riesgo no mitigable y con una solicitud de evacuación.

**3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual)**

	<b>Medidas estructurales</b>	<b>Medidas no estructurales</b>
<b>3.3.1. Medidas de reducción de la amenaza:</b>	a) El desarrollo de obras de mitigación en la zona. b) Mantenimiento preventivo de Obras de canalización de aguas c) Seguimiento de las obras a través de monitoreo de estabilización de laderas	
<b>3.3.2. Medidas de reducción de la vulnerabilidad:</b>	a) 2 Procesos de reasentamiento por parte de CVP	a) Procesos de sensibilización que están ubicados en zona de alto riesgo no mitigable y que las ocupaciones desarrolladas son ilegales y están expuestas. b) Se desarrolló un proceso de notificación a las familias por parte de la Alcaldía Local con el fin de informar a la comunidad que está en zona de alto riesgo no mitigable y están expuestas a un riesgo latente

Fecha de elaboración: 2018	Fecha de actualización: Mayo 2018	Consolidado por: Referentes de Gestión Local Alcaldía local Ciudad Bolívar: William F. Pacheco, Leonardo Quintero, German Godoy Gestora local CB IDIGER Cristina Vega A.
-------------------------------	--------------------------------------	--

Localidad Ciudad Bolívar	Caracterización General de Escenarios de Riesgo
--------------------------	---

<b>3.3.3. Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad.</b>	a) Procesos de reasentamiento ejecutados por la CVP b) Estudios y diseños desarrollados por parte de la Alcaldía Local CB. c) El IDIGER, se encuentra desarrollando obra de mitigación en zona aledaña a la zona de la referencia	
<b>3.3.4. Otras medidas:</b> Se desarrolló un proceso de notificación a las familias por parte de la Alcaldía Local con el fin de informar a la comunidad que está en zona de alto riesgo no mitigable y están expuestas a un riesgo latente por estar expuestas de manera directa.		
<b>3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro)</b>		
	<b>Medidas estructurales</b>	<b>Medidas no estructurales</b>
<b>3.4.1. Medidas de reducción de la amenaza:</b>		a) Implementación de medidas de inspección y vigilancia en el marco del Control Urbanístico. b) Seguimiento desde el CLGR CC CB
<b>3.4.2. Medidas de reducción de la vulnerabilidad:</b>		en cumplimiento a las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial - POT compilado en el Decreto 190 de 2004, se adelantan acciones prospectivas para prevenir la generación de nuevas condiciones de riesgo, para lo cual emite conceptos técnicos para la legalización y regularización de barrios, donde se actualizan a nivel de detalle las condiciones de amenaza del territorio y el riesgo de las viviendas allí localizadas
<b>3.4.3. Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad.</b>		
<b>3.4.4. Otras medidas:</b>		
Se coordinará con Secretaría de Gobierno la pertinencia de adelantar acciones para la recuperación del espacio categorizado con suelo de protección, se coordinará con las diferentes entidades en el marco de las competencias		

<b>3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA</b>
<p>En el orden distrital se cuenta con el Fondo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, con el objeto de intervenir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción de riesgos de desastres, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.</p> <p>A nivel local no tienen contempladas medidas en cuanto a protección financiera.</p>

Fecha de elaboración: 2018	Fecha de actualización: Mayo 2018	Consolidado por: Referentes de Gestión Local Alcaldía local Ciudad Bolívar: William F. Pacheco, Leonardo Quintero, German Godoy Gestora local CB IDIGER Cristina Vega A.
-------------------------------	--------------------------------------	--



Localidad Ciudad Bolívar	Caracterización General de Escenarios de Riesgo
--------------------------	---

**3.5. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE**

<b>3.5.1. Medidas de preparación para la respuesta:</b>	<p><b>a) Preparación para la coordinación:</b> Se cuenta con el Consejo Local de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y de acuerdo al Marco de Actuación las entidades competentes realizarán la intervención.</p> <p><b>b) Sistemas de alerta:</b> Se ha informado a la comunidad de estar alerta en caso de emergencia comunicarse al 123.</p> <p><b>c) Capacitación:</b> A los integrantes del CLGR CC CB en concordancia al marco de actuación y con ello cualificar para una respuesta oportuna en el caso de emergencias</p> <p><b>d) Equipamiento:</b> En las zonas se tienen identificados salones comunales que pueden ser dispuestos como albergues temporales.</p>
<b>3.5.2. Medidas de preparación para la recuperación:</b>	<p>La Secretaría de Gobierno plantea adelantar acciones para la recuperación del espacio categorizado con suelo de protección, se coordinará con las diferentes entidades en el marco de las competencias con el fin de generar acciones de reducción</p> <p>Continuar con las obras de mitigación en las zonas</p>

**Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS**

CLGR CC CB: Matriz de escenarios de Riesgos y Matriz de Puntos críticos de la localidad de Ciudad Bolívar  
 Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático IDIGER: Conceptos Técnicos 3285, CT 5169, DI 2197, DI 4831, SDA Plan Ambiental Local Ciudad Bolívar 2013-2016. ALCB Plan De Desarrollo Local Ciudad Bolívar Una Localidad Para La Convivencia, Con Oportunidades Y Mejor Para Todos 2017-2020.

Fecha de elaboración: 2018	Fecha de actualización: Mayo 2018	Consolidado por: Referentes de Gestión Local Alcaldía local Ciudad Bolívar: William F. Pacheco, Leonardo Quintero, German Godoy Gestora local CB IDIGER Cristina Vega A.
-------------------------------	--------------------------------------	--