

1.4 Caracterización General del Escenario de Riesgo por Incendios Estructurales

Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES						
SITUACIÓN No. 1						
	En el barrio san Benito una bodega que almacena Cebo, se incendia, tras una reacción de gases dentro de la misma. En esta bodega se almacenan cientos de toneladas de cebo, producto del tratamiento de las curtiembres. Tras el incidente se genera un debilitamiento estructural en los muros y cubierta de la bodega. Al momento del incendio no hay ocupantes en la bodega y gracias a la reacción de los bomberos se logra controlar; sin embargo, los predios colindantes son de vivienda familiar y en dos de ellos se presentan afectaciones, generando orden de restricción parcial por uso por parte de Idiger y restricción total en la bodega hasta tanto no se adelanten las acciones de mantenimiento pertinentes.					
1.3. Fecha: 07/06/2022	1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Incendio Estructural					
1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Incumplimiento de la normatividad vigente, falta de ventilación, inexistencia de protocolos de emergencia.						
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Comunidad en general						
1.5. Daños y pérdidas presentadas:	<table border="1"> <tr> <td>En las personas: no hay personas heridas</td> </tr> <tr> <td>En bienes materiales particulares: Daños en 3 predios</td> </tr> <tr> <td>En bienes materiales colectivos: No hay afectaciones a bienes al servicio de la comunidad</td> </tr> <tr> <td>En bienes de producción: industria de curtiembre</td> </tr> <tr> <td>En bienes ambientales: Material particulado, carga contaminante a la atmosfera</td> </tr> </table>	En las personas: no hay personas heridas	En bienes materiales particulares: Daños en 3 predios	En bienes materiales colectivos: No hay afectaciones a bienes al servicio de la comunidad	En bienes de producción: industria de curtiembre	En bienes ambientales: Material particulado, carga contaminante a la atmosfera
En las personas: no hay personas heridas						
En bienes materiales particulares: Daños en 3 predios						
En bienes materiales colectivos: No hay afectaciones a bienes al servicio de la comunidad						
En bienes de producción: industria de curtiembre						
En bienes ambientales: Material particulado, carga contaminante a la atmosfera						
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: a) Falta de ventilación b) Omisión de normatividad vigente c) Falta de precaución d) Indebida manipulación y acopio						
1.7. Crisis social ocurrida: Cerramiento de vías de acceso al sector de San Benito						
1.8. Desempeño institucional en la respuesta: La emergencia fue atendida por el Bomberos Candelaria a las 12:15 horas y reportada por la comunidad a las 12:13 horas. Atendido por la Secretaría Distrital de salud a las 12:22 horas, por Alcaldía Local a las 12:30 horas y el idiger a las 12:45 horas. En el sitio se hace necesario Área Técnica de IDIGER solicitada por Alcaldía Local y Bomberos. Evento controlado al 100% a las 16:53 horas.						
1.9. Impacto cultural derivado: Críticas por falta de control a la industria de curtiembre.						

Localidad de Tunjuelito	Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
-------------------------	---

Formulario 2. DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS ESTRUCTURALES	
2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA	
2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: Falta de control a la industria, reacciones exotérmicas propias del material tratado	
2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: Ausencia de plan de emergencia, informalidad de la actividad comercial	
2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: Instalaciones no aptas para el desarrollo de la actividad, oleadas de calor	
2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Bomberos, MATPEL	
2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD	
2.2.1. Identificación general: a) Incidencia de la localización: La zona de San Benito es el sector de curtiembres mas grande de Colombia, sin embargo en su planeación se encuentra vivienda familiar, comercial e industrial, lo que favorece el impacto al momento de una calamidad b) Incidencia de la resistencia: N/A c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: En general, el sector comprende la mediana y gran industria, sin embargo el sector residencial que habita la zona es de baja capacidad adquisitiva. d) Incidencia de las prácticas culturales: Malas prácticas empresariales	
2.2.2. Población y vivienda: Territorio en general	
2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: La pequeña y mediana empresa.	
2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: Infraestructura al servicio de la comunidad en general. Casa de Justicia, Casa de Cultura, Sede Alcaldía Local de Tunjuelito.	
2.2.5. Bienes ambientales: Rio Tunjuelito, Quebrada Chigüaza, Canal San Vicente I y II	
2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE	
2.3.1. Identificación de daños y/o pérdidas:	En las personas:
	Se pueden presentar lesiones físicas, psicológicas, sociales, culturales
	En bienes materiales particulares:
	Se pueden presentar daños en la desestabilización de viviendas, automotores y enseres
	En bienes materiales colectivos:
	Se pueden presentar en general daños a la infraestructura al servicio de la comunidad.
	En bienes de producción:
	Establecimientos de comercio en general

Fecha de elaboración: 16/11/2017	Fecha de actualización: 15/12/2022	Elaborado por: CLGR-CC Tunjuelito
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Localidad de Tunjuelito	Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
-------------------------	---

	En bienes ambientales: Atmosfera
2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: Se pueden presentar crisis social por perdida de propiedades, carencia de servicios públicos, pérdidas económicas, capacidad adquisitiva.	
2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Colapso en oferta institucional disponible para la comunidad en general.	
2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES	
• Socialización de la normatividad vigente • Controles de IVC • Acciones pedagógicas en el sector	

Fecha de elaboración: 16/11/2017	Fecha de actualización: 15/12/2022	Elaborado por: CLGR-CC Tunjuelito
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Localidad de Tunjuelito	Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
-------------------------	---

Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIOS ESTRUCTURALES

3.1. ANÁLISIS A FUTURO

Pedagogía e intervención por parte de los integrantes del CLGR-CC con el fin de dar a conocer la normatividad vigente y campañas de acompañamiento para el cumplimiento de requisitos

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo:	3.2.2. Sistemas de monitoreo:
e) Evaluación de puntos en la localidad con alta amenaza de incendios estructurales f) Diseño y especificaciones de medidas de intervención	e) Sistema de observación por parte de la comunidad f) IVC
3.2.1. Medidas especiales para la comunicación del riesgo:	g) PMU h) línea de emergencia 123 i) IVC

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual)

	Medidas estructurales	Medidas no estructurales
3.3.1. Medidas de reducción de la amenaza:	Proyecto estratégicos formulados por UAECOB	IVC Socialización de normatividad vigente Vigías de Gestión del Riesgo
3.3.2. Medidas de reducción de la vulnerabilidad:	Campañas de socialización manejo de MATPEL	Capacitación a la comunidad
3.3.3. Medidas de efecto conjunto sobre amenaza y vulnerabilidad	Campañas de capacitación, prevención y socialización de MATPEL	
3.3.4. Otras medidas:	Las que determine la autoridad Ambiental, Alcaldía Local, Secretaría Distrital de Gobierno	

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA

- a) De acuerdo con el análisis realizado para el período comprendido entre los años 2014 a 2021, Tunjuelito ocupa el décimo séptimo lugar (17) en el ranking de número de incendios estructurales en la ciudad y ocupa el décimo (10) lugar en el ranking de cantidad de incendios estructurales por Km2.
- b) En el análisis temporal se concluye que el número de incendios muestra una tendencia decreciente, y los meses con mayor número de incendios en promedio son junio y diciembre, así mismo la mayor parte de los eventos se registra en la franja de la tarde entre las 12:00 y 18:00 horas.

3.5. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE

3.5.1. Medidas de preparación para la respuesta:	a) Preparación para la coordinación: Bomberos b) Sistemas de alerta: Línea 123, comunidad en general c) Capacitación: Alcaldía Local, Bomberos d) Equipamiento: Bomberos, Alcaldía Local
3.5.2. Medidas de preparación para la recuperación:	a) Preparación para la coordinación: Intervención/Recorridos b) Sistemas de alerta: Seguimientos (línea única de emergencia 123)

Fecha de elaboración: 16/11/2017	Fecha de actualización: 15/12/2022	Elaborado por: CLGR-CC Tunjuelito
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Localidad de Tunjuelito	Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
-------------------------	---

	c) Capacitación: Campañas pedagógicas por parte de Bomberos CLGR-CC d) Equipamiento: Por parte de bomberos para la atención de cualquier incidente en el sitio
--	---

Formulario 4. REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS	
5. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	

Fecha de elaboración: 16/11/2017	Fecha de actualización: 15/12/2022	Elaborado por: CLGR-CC Tunjuelito
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Localidad de Tunjuelito	Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
-------------------------	---

1.5 Caracterización General del Escenario de Riesgo por Aglomeraciones de Público

Fecha de elaboración: 16/11/2017	Fecha de actualización: 15/12/2022	Elaborado por: CLGR-CC Tunjuelito
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Localidad de Tunjuelito	Plan Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
-------------------------	---

Formulario 1. DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA ANTECEDENTES	
SITUACIÓN No. 1 	Concierto lunadas octubre 12 de 2001 que se escenificaba en el Parque el Tunal, al sur de Bogotá.
1.4. Fecha: 12 de octubre de 2001	1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Fenómeno(s) asociado con la situación: Tras un manejo inadecuado de la aglomeración ubicada en los puntos de acceso de la puerta 5, se presenta una estampida por parte de los asistentes que se encontraban en disposición de ingreso; a causa de este fenómeno, perece una menor de edad producto de los inconscientes traumas generados, otras 145 personas resultaron lesionadas por la misma causa.
1.3. Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Factores que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: El parque el Tunal es uno de los escenarios más importantes del sur oriente de Bogotá, en el cual se realizan festivales y torneos deportivos tanto dentro como fuera del coliseo; también cuenta con canchas de tenis, squash, fútbol, microfútbol y baloncesto, con dos pistas de patinaje concéntricas, una pista de Bicicrós, se desarrollan peregrinaciones por parte de los ciudadanos albergando un aproximado de 1.100.000.00 católicos creyentes, lo cual genera gran expectativa de aglomeración en este importante emporio deportivo. Para el desarrollo de eventos de gran magnitud de aforo se diseña dentro del parque Metropolitano El Tunal, una plazoleta de eventos que alberga un aproximado de 60.000 asistentes. A partir de este escenario, se convierte en un espacio de mayor importancia en cuanto a que se convierte en un sitio ideal para aglomeraciones de alta, media y baja complejidad, dadas las condiciones de infraestructura. Para el día 12 de Octubre de 2001 se programa concierto llamado Lunadas y programado por el IDRD (Instituto Distrital Para la Recreación y El Deporte), y siendo aproximadamente las 19:00 gracias a que se da inicio al primer artista, la aglomeración asistente se ve afanada por el no acceso al recinto artístico y posteriormente se genera una estampida humana, donde se ve comprometida la integridad de una menor de 14 años así como la afectación de 12 asistentes con contusiones y atendidos por las entidades de emergencias.	
1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Habitantes del sector perimetral del Parque Metropolitano el Tunal, residentes de los barrios El Carmen, San Carlos, San Benito, El Tunal, los asistentes y practicantes de los diferentes deportes dentro de las instalaciones del parque, los actores directos que inciden en la ocurrencia de la emergencia, es el organizador del evento, como la entidad responsable de la misma.	
1.5. Daños y pérdidas presentadas:	En las personas: Fallece una menor de edad producto de los golpes generados por la estampida humana. Se presenta la lesión de 145 asistentes, resultado de la estampida por el manejo in adecuado de la aglomeración presentada el día 12 de octubre de 2001 En bienes materiales particulares: No se generaron afectaciones materiales teniendo en cuenta que este fenómeno se presenta dentro de las instalaciones del parque al aire libre En bienes materiales colectivos: No se generaron afectaciones materiales teniendo en cuenta que este fenómeno se presenta dentro de las instalaciones del parque al aire libre En bienes ambientales: Sin afectación
1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: Se presenta afectación en términos de que la comunidad y quienes asisten a este tipo de eventos presentan temor a la asistencia, de acuerdo a lo ocurrido se genera resistencia a la asistencia de eventos de este tipo	

Fecha de elaboración: 16/11/2017	Fecha de actualización: 15/12/2022	Elaborado por: CLGR-CC Tunjuelito
-------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------