



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 14-09-2018 02: AMBIENTE
 Al Contestar Cite este Nro.: 2018EE13319 O 1 Fol: 1 Anex: 2 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
 Origen: Sd: 753 - OFICINA ASESORA JURÍDICA/AVILA ROMERO OLGA TERESA DE JESUS
 Destino: PARTICULAR/OXIRIS PATRICIA LEGUIA ARREDONDO
 Asunto: RESPUESTA DERECHO PETICION EVENTO NO.20171002018 - 2234582018
 Observ.: MARIA V. **Bogotá D.C.**
 Para consultar el estado de su trámite ingresa: www.idiger.gov.co/correspondencia

Señora
 OXIRIS PATRICIA LEGUIA ARREDONDO
 Carrera 49 B No. 171 – 16
 Cel: 3107972594
 OXIRIS24@hotmail.com
 Ciudad

ASUNTO: Derecho de Petición.
 EVENTO: 2071002018, 2234582018
 RAD IDIGER: 2018ER14894
 2018ER14174

Cordial saludo,

De conformidad con las distintas solicitudes elevadas por usted con el fin de que el IDIGER llevara a cabo visita a su predio, comedidamente me permito informarle que el pasado 6 de septiembre del año en curso, personal de la Subdirección de Análisis y Efectos de Cambio Climático, en compañía de personal de la Alcaldía Local de Suba y de la Personería Local de Suba se dirigieron a su predio para adelantar la respectiva valoración sin que se pudiera lograr la misma por cuanto usted no permitió el ingreso. Por lo anterior me permito informar que se dará cierre y archivo su petición.

Cordialmente,


OLGA TERESA DE JESUS AVILA ROMERO
 Jefe Oficina Asesora Jurídica

Anexo: 2 folios. 

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11
 Conmutador: 4292801 Fax: 4292833
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



GP-CER453497



CO-SG-CER453496



CO-SG-CER453496



CO-SA-CER368134

Certificado N° CO-SG-CER453496
 Certificado N° CO-SA-CER368134
 Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el reasentamiento de la población en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de obras e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y desarrollo de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

13502



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se inicia la visita al predio de la U. 4913 # 131-10 propiedad de la señora Oxiris Leguina, asistidos por el Ingeniero Camilo Ibañez del IDICER, la Dra. Clemencia Peña de la Personería de Cota y el Doctor Marco Leonardo Pérez de la Alcaldía Local de Cota, cuando las 9:15 AM. quien manifiesta que no atiende la visita, con quien dice que los funcionarios son corruptos, que ella no va a ir a recibir visitas porque no pueden darle solución, que nunca han hecho nada para resolver sus problemas, que lo que debe hacer con la Alcaldía Local es de motu, que mal acompañamiento que como "plástico" manifiesta que en casa está vuelta nada, la Personería Clara Peña manifiesta que acompaña la diligencia por solicitud del IDICER, la Señora Oxiris Leguina, manifiesta que el Alcalde Local (a) Diego Pizarro que juega, que no vuelve a atender visitas, que todo es una payasada, la Señora Oxiris Leguina todo el tiempo grita insulto y no dejó ingresar para que fuera la visita.
A continuación firman los que efectuaron la visita.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN



**IDIGER - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático**

SOPORTE DE VISITA TÉCNICA No. B 0942

CODIGO	GAR-FI-04
VERSIÓN	2
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	28/04/2017

En atención a la solicitud (radicado o evento de emergencia) No. 2018ER14994 requerido por Oxiris Leguía; me permito informarle que personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, se desplazó al predio y/o sector de la cr 49B #171-16, en la Localidad de Suba el día 6 del mes Septiembre del año 2018, siendo las 9:00 con el fin de adelantar la inspección visual y evaluación cualitativa de los elementos requeridos en la solicitud y así establecer la condición de riesgo de los mismos resultando que al momento no fue posible realizar la visita técnica, por una de las siguientes razones:

- Nadie atiende la visita
- No se pudo establecer comunicación telefónica
- No fue posible ubicar el predio
- Se contaba únicamente con la presencia de menores en la vivienda
- Dirección errada
- No permiten el ingreso
- Otra ¿Cuál? _____

En constancia se firma,

FIRMA:

PROFESIONAL IDIGER QUE REALIZA LA VISITA

Nombre:

Iven Camilo Ibañez

Cargo:

Prof. Especializado

Nota: Se realizó intento de visita en compañía del señor Marco Leonardo Pérez, abogado de la Alcaldía Local de Suba y de la Señora Clara Peña, prof. Especializada de la Persejería Local de Suba

Nota:

Con base en lo anterior, agradecemos se realice una nueva solicitud con un numero telefónico y horario donde se pueda contactar a la persona que resida en el predio objeto de la verificación, para poder establecer una cita y realizar la visita técnica y establecer las condiciones de riesgo actuales.