



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
AMBIENTE  
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos  
y Cambio Climático

## NOTIFICACIÓN POR AVISO N° 54

La Jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento del Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 que enuncia, “Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso”, se permite hacer una relación de comunicaciones devueltas por la empresa de mensajería así:

| PETICIONARIO | RADICADO ENTRADA Y/O EVENTO | RADICADO SALIDA Y/O ACTO ADMINISTRATIVO | FECHA DE FIJACIÓN | CAUSAL  |
|--------------|-----------------------------|---|-------------------|---------|
| ANÓNIMO      | 2019ER4587                  | 2019EE6285                              | 17/05/2019        | ANÓNIMO |

Las respuestas relacionadas estarán a disposición en la Oficina Jurídica de esta entidad.

Esta NOTIFICACIÓN POR AVISO se fijará en la cartelera del primer piso de la sede del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, ubicada en la Diagonal 47 No. 77 A – 09 Interior 11 de la ciudad de Bogotá D.C., por el término de cinco (05) días hábiles, hoy 17 MAY 2019 siendo las 7:00 a.m

  
**ALBA DE LA CRUZ BERRIO BAQUERO**  
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Proyectó: Diana Patricia Medina Tirado/Técnico Administrativo *DM*  
Revisó: Luz Adriana Piragauta/Profesional Universitario *LR*

Diagonal 47 No. 77A - 09 Interior 11  
Conmutador: 4292801 Fax:4292833  
www.idiger.gov.co

Código Postal: 111071



Certificado N° CO-SC-CER453496  
Certificado N° CO-SA-CER366134  
Certificado N° GP-CER453497

Diseño de políticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, gestión para el fortalecimiento de la posición en alto riesgo, diseño y gestión de la construcción de roles e implementación de acciones dirigidas a la mitigación de riesgos de desastres y de emergencias, promoción, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y obtención de actividades operativas e institucionales, del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC), relacionadas con la planificación, preparación y logística para la activación de los sistemas de alerta temprana y respuesta integral de emergencias en la ciudad de Bogotá, D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTRUMENTO  
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

Para consultar el estado de su trámite ingresa: [www.idiger.gov.co/correspondencia](http://www.idiger.gov.co/correspondencia)

Bogotá, D.C.

Señor:  
**ANÓNIMO**  
La Ciudad

CR-33539

|         |   |
|---------|---|
| REF.:   | <b>RADICADO IDIGER No. 2019ER4587</b><br><b>EVENTO SIRE No. 5333664</b>   |
| Asunto: | Remisión Diagnóstico Técnico DI-13044   |
| Predio: | Calle 10 entre Carrera 80 C y Av. Ciudad de Cali<br>Av. Ciudad de Cali No.10 - 50 (Lote 7)<br>Sector Catastral El Vergel Oriental<br>Localidad de Kennedy |

Reciba un cordial saludo:

En atención al Radicado IDIGER y el Evento SIRE de la referencia, me permito informar que el día 29 de abril de 2019, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER realizó visita técnica a los predios de la referencia, adelantando inspección visual, producto de lo cual se emitió el Diagnóstico Técnico DI-13044, documento del que se anexa copia para su conocimiento y fines pertinentes.

**DIANA PATRICIA AREVALO SANCHEZ**

Subdirección de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático – IDIGER

- Anexo: Copia Diagnóstico DI-13044 (04 folios)  
Dr. Leonardo Alexander Rodríguez Peñalosa. Alcalde Local de Kennedy. Tv. 78K No. 41A -04 Sur. Tel: 448 14 00. Copia Diagnóstico DI-13044 (04 folios)
- Copia: Dra. Joanny Camelo Yépez – Directora Técnica Estratégica – Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) – Calle 22 No. 6-27 – Calle 20 No.9-20 – Carrera 7 No. 17-01 Piso 3 - Tel: 3 386660. Copia Diagnóstico DI-13044 (04 folios)  
Transcudollano S.A. Cra 36 No. 9-05. Copia Diagnóstico DI-13044 (04 folios)
- Elaboró: Ing. Laura A González Ortiz
- Revisó: Ing. Jairo William Torres Becerra

CR-33539

Diagonal 47 No. 77A- 09 Interior 11  
Columpio 406. 4292601 Fax: 4292633  
[www.idiger.gov.co](http://www.idiger.gov.co)

Código Postal: 111071



INSTRUMENTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO  
Radicado No. 2019ER4587  
Documento No. 2019EE6285

Este documento es parte del Instrumento de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el cual tiene como objetivo la gestión del conocimiento y análisis de los riesgos de desastres y efectos del cambio climático, generando el conocimiento en la población en alto riesgo, tanto a través de la construcción de mapas de vulnerabilidad de zonas de alto riesgo, como a través de la realización de talleres de sensibilización y emergencia, promoción, educación y capacitación para la preparación de los planes de gestión de riesgos y acciones de respuesta en caso de desastres, así como la construcción y desarrollo de estrategias operativas e intersectoriales para la gestión de riesgos y cambio climático (SGRCC). Realizadas en el cumplimiento de la Ley 1563 de 2016, Ley 1712 de 2014, Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean aplicables en materia de gestión de riesgos y cambio climático.

Página 1 de 1



|   |                            |                    |                     |
|---|----------------------------|--------------------|---------------------|
|  | <b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b> | Código:            | <b>GAR- FT - 03</b> |
|   |                            | Versión:           | <b>04</b>           |
|   |                            | Fecha de Revisión: | <b>20/04/2018</b>   |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO – DI-13044**  
**SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO**  
**GRUPO ASISTENCIA TÉCNICA**  
**RADICADO IDIGER No. 2019ER4587**  
**EVENTO SIRE No. 5333664**

**1. DATOS GENERALES DEL EVENTO**

|                                      |                     |        |            |  |  |
|--------------------------------------|---------------------|--------|------------|--|--|
| ATENDIÓ: Laura Ángela González Ortiz |                     |        |            | SOLICITANTE: Anónimo   |  |
| CAT                                  | 11                  | MOVIL: | Contratada |  |  |
| FECHA:                               | 29 de abril de 2019 | HORA:  | 7:00 a.m.  | VIGENCIA: Temporal mientras no se modifiquen significativamente las condiciones físicas del sector |  |

|                             |  |                                   |  |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|--|
| DIRECCIÓN:                  | Calle 10 entre Carrera 80 C y Av. Ciudad de Cali<br>Av. Ciudad de Cali No.10 - 50 (Lote 7) | COORDENADAS<br>AREA INSPECCIONADA | X1: 92254 Y1: 105853<br>X2: 92289 Y2: 105885<br>X3: 92694 Y3: 105469<br>X4: 92664 Y4: 105430 |
| BARRIO/SECTOR<br>CATASTRAL: | 006529 – El Vergel Oriental  | ÁREA DIRECTA<br>AFECTADA:         | 150 m <sup>2</sup>   |
| UPZ:                        | 46 – Castilla  | POBLACIÓN ATENDIDA:               | 20   |
| LOCALIDAD:                  | 08 – Kennedy   | FAMILIAS   0   ADULTOS            | 15   MENDRES   5   |
| CHIP:                       | AAA0180ANWF  | PRECIOS EVALUADOS                 | 1  |
| AREA<br>INSPECCIONADA       | 1280 m <sup>2</sup>  | DOCUMENTO REMISORIO               | CR-33539   |

**2. ALCANCE**

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, en cumplimiento de sus funciones, en especial las establecidas en el Decreto 173 de 2014, realiza la verificación de asistencia técnica con base en una inspección visual, aplicando la metodología para este tipo de procedimiento (Identificación y valoración cualitativa de la afectación del hábitat a nivel urbano y rural), con el objeto de valorar el grado de afectación de las edificaciones y/o infraestructura, que permite establecer el compromiso de estabilidad y funcionalidad de las mismas, a fin de identificar predios, y/o edificaciones y/o infraestructura inseguras, para analizar y determinar las acciones pertinentes a que haya lugar.

**3. ACLARACIONES**

En el presente Diagnóstico se evalúan la estabilidad, habitabilidad y funcionalidad de edificaciones ante cargas normales de servicio, y de taludes y estructuras de contención bajo condiciones actuales y considerando solicitudes de tipo estático; la evaluación del comportamiento ante cargas dinámicas no está incluida dentro del alcance de la inspección visual, de manera que, el comportamiento de las estructuras evaluadas y del terreno ante solicitaciones dinámicas (sismos) es incierto.

El IDIGER no tiene dentro de su competencia, la de establecer juicios de responsabilidades sobre afectaciones en edificaciones, infraestructura y/o el terreno en general, ni pronunciamientos en relación con el cumplimiento de normatividad actual de diseño y construcción en cuanto a reforzamientos, mantenimientos, reparaciones y/o mejoramientos desarrollados en predios privados.





|  |                            |                    |                     |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO</small> | <b>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</b> | Código:            | <b>GAR- FT - 03</b> |
|  |                            | Versión:           | <b>04</b>           |
|  |                            | Fecha de Revisión: | <b>20/04/2018</b>   |

**7. ANTECEDENTES:**

El Sector Catastral El Vergel Oriental de la localidad de Kennedy, donde se localiza en polígono evaluado, no pertenece a un barrio incluido en el programa de legalización y regularización de Barrios de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, por lo cual el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER no ha emitido Concepto Técnico de Riesgo para dicho Sector.

De acuerdo con los mapas de amenaza por movimientos en masa e inundación por desbordamiento del Decreto 190 de 2004, actualizados respectivamente por las Resoluciones 0751 y 1060 de 2018 de la Secretaría Distrital de Planeación, el polígono evaluado no presenta categorización de amenaza por movimientos en masa ni por inundación.

**8. DESCRIPCIÓN**

En atención al radicado IDIGER No. 2019ER4587, personal del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER realizó vista técnica al polígono evaluado que se presenta en la Figura 1, encontrando que este se localiza en un sector plano donde se emplazan edificaciones de uno a quince pisos, que en términos generales están construidas en mampostería simple, mampostería parcialmente confinada y pórticos en concreto. El sector está consolidado urbanísticamente, cuenta con todos los servicios públicos domiciliarios y tiene vías de acceso pavimentadas.

En el sector de la Calle 10 entre Carrera 81 y Av. Ciudad de Cali, se observa un tramo vial en pavimento flexible afectado por fisuras de borde, fisuras longitudinales, fisuras en bloque, descascaramiento, piel de cocodrilo, hundimientos y baches, (ver Figura 1, y Fotografías 1 y 2).

Durante la visita técnica adelantada se observó que en el predio de la Av. Ciudad de Cali No.10 – 50 (Lote 7) funciona actualmente un parqueadero, al parecer propiedad de la empresa Transcrudollano S.A., en cuyo costado sur se implementó un muro de mampostería en bloques de concreto reforzado aproximadamente cada 3 m por columnas de concreto reforzado, (ver Fotografías 3 y 4). Posiblemente el costado sur del parqueadero está invadiendo parte de la vía vehicular de la Calle 10 como se observa en la Fotografía 5; sin embargo, a partir de una inspección visual no es posible tener certeza acerca de esta situación.

El mencionado muro de cerramiento cuenta con una altura cercana a los 3.0 metros y tiene aproximadamente 130 metros de longitud; la mayor parte del muro presenta pérdida de verticalidad y agrietamientos de tendencia diagonal que abarcan la totalidad de la altura del muro y presentan aberturas cercanas a 1.0 cm, (ver Fotografía 6). En estas condiciones, es posible que ocurran colapsos parciales del muro de cerramiento, por lo cual se dio apertura al Evento SIRE No. 5333664.

**9. POSIBLES CAUSAS:**

- Deficiencias constructivas y falta de mantenimiento del muro de cerramiento evaluado.
- Falta de mantenimiento del tramo vial visitado.



Certificado N° CO-RC-CEN453498  
 Certificado N° CO-BA-CET38134  
 Certificado N° CO-CEN33497

Centro de prácticas para el proceso de Coordinación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y el Cambio Climático, gestión del conocimiento y análisis de los riesgos en emergencias y durante los eventos climáticos, gestión para el mejoramiento de la protección en alto riesgo, diseño y gestión de la transferencia de obras e implementación de acciones dirigidas y la mitigación de riesgos de sucesos y de emergencias, prevención, educación y comunicación para la apropiación de los procesos de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático, dirección, coordinación y ejecución de actividades operativas e institucionales y del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDG-RCC), relacionados con la planificación, implementación y supervisión de la ejecución de los sistemas de alerta.



|   |                              |                    |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>1988-2011<br/>Municipalidad Distrital de Bogotá de Planeación<br/>y Gestión Urbana</p> | <h1>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h1> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                              | Versión:           | 04           |
|   |                              | Fecha de Revisión: | 20/04/2018   |


10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



Fotografía 1. En el sector de la Calle 10 entre Carrera 80C y Av. Ciudad de Cali, se observa un tramo vial en pavimento flexible.



Fotografía 2. Entre la Carrera 81 y Av. Ciudad de Cali, se observan daños en el pavimento flexible.



Fotografía 3. Vista del muro del costado sur del predio de la Av. Ciudad de Cali No.10 - 50 (Lote 7).



Fotografía 4. Frente al costado sur del predio de la Av. Ciudad de Cali No.10 - 50 (Lote 7), se observan daños en el pavimento flexible.



Fotografía 5. Posiblemente el costado sur del parqueadero está invadiendo parte de la vía vehicular de la Calle 10.



Fotografía 6. La mayor parte del muro presenta pérdida de verticalidad y asentamientos de tendencia diagonal.






|   |                              |                    |              |
|---|------------------------------|--------------------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><small>CONSEJO LOCAL DE PLANEACIÓN Y CONTROL</small> | <h1>DIAGNÓSTICO TÉCNICO</h1> | Código:            | GAR- FT - 03 |
|   |                              | Versión:           | 04           |
|   |                              | Fecha de Revisión: | 20/04/2018   |

- Los daños observados en el pavimento del tramo vial localizado sobre la Calle 10 entre Carrera 81 y Av. Ciudad de Cali, Sector Catastral El Vergel Oriental de la localidad de Kennedy, actualmente dificultan la funcionalidad y transitabilidad de la vía ante cargas normales de servicio.

## 15. RECOMENDACIONES

- Al responsable y/o responsables del predio ubicado en la Av. Ciudad de Cali No.10 – 50 (Lote 7), acatar la recomendación de restricción de uso de una franja de 3 m de ancho adyacente al muro de cerramiento ubicado en el costado sur del predio, emitida mediante Formato No. 3172 del 29 de abril de 2019. Esta recomendación se mantiene vigente hasta tanto se adelanten las acciones necesarias para garantizar la estabilidad estructural del mencionado muro de cerramiento.
- A la Alcaldía Local de Kennedy, acatar la recomendación de restricción de uso del carril vehicular adyacente al muro de cerramiento ubicado en el costado sur del predio de la Av. Ciudad de Cali No.10 – 50 (Lote 7), emitida mediante Formato No. 3173 del 29 de abril de 2019. Esta recomendación se mantiene vigente hasta tanto se adelanten las acciones necesarias para garantizar la estabilidad estructural del mencionado muro de cerramiento.
- Al responsable y/o responsables del predio ubicado en la Av. Ciudad de Cali No.10 – 50 (Lote 7), adelantar actividades de reparación, mantenimiento y mejoramiento de la estructura del muro de cerramiento, con el propósito de garantizar condiciones de estabilidad y seguridad este durante su vida útil. Lo anterior con el apoyo de personal idóneo, garantizando que se cumplan los requerimientos establecidos en la normatividad vigente y tramitando los permisos y licencias correspondientes
- A la Unidad Administrativa Especial de Mantenimiento y Rehabilitación Vial, y a la Dirección Técnica de Mantenimiento del IDU, desde sus respectivas competencias, realizar el mantenimiento del tramo vial localizado sobre la Calle 10 entre Carrera 80C y Av. Ciudad de Cali, con el propósito de garantizar las condiciones adecuadas para su transitabilidad.
- A la Alcaldía Local de Kennedy, desde sus respectivas competencias, adelantar el control urbanístico del predio localizado en la Av. Ciudad de Cali No.10 – 50 (Lote 7), debido a que posiblemente el costado sur del parqueadero que funciona en el mencionado predio está invadiendo parte de la vía vehicular de la Calle 10 C.
- Al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, adelantar el control urbanístico del predio localizado en la Av. Ciudad de Cali No.10 – 50 (Lote 7), debido a que posiblemente el costado sur del parqueadero que funciona en el mencionado predio está invadiendo parte de la vía vehicular de la Calle 10 C.
- A la Alcaldía Local de Kennedy, desde su competencia, hacer un seguimiento de las recomendaciones formuladas por el presente Diagnóstico Técnico, con el fin de desarrollar intervenciones oportunas que impidan la manifestación de situaciones que generen condiciones de riesgo en la infraestructura pública y privada del sector.

## 16. APROBACIONES

|  |
|--|
| <b>16.1 Elaboró</b><br><br><div style="text-align: center;"> <br/>           Firma: _____<br/>           Nombre: Laura Ángela González Ortiz<br/>           Profesión: Ingeniera Civil<br/>           Magíster en Ingeniería - Geotecnia<br/>           Profesional de la Coordinación de Asistencia Técnica         </div> |
|--|







Sistema Distrital de Quejas y Soluciones



Rol FUNCIONARIO AT ▼

DETALLE DEL EVENTO 565232019

DATOS BASICOS DE LA PETICION

|                    |  |   |                         |
|--------------------|--|---|-------------------------|
| Número de Petición | Tipo de Petición   | Asunto  |                         |
| 565232019          | DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL                           | EN REPETIDAS OCASIONES HE SOLICITADO LA ILUMINACION SEÑALIZACION , PAVIMENTACION DE LA VIA Y RECUPERACION DEL ESPACIO INVADIDO EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 80 C Y CIUDAD DE CALI ADICIONALMENTE EL MURO DEL BORDE NORTE DE LA CITADA CALLE EN ESE TRAYECTO TIENE VARIOS SEGMENTOS QUE AMENAZAN DERRUMBE Y POSIBLE DAÑO SOBRE VEHICULOS Y PEATONES Y CICLISTAS QUE TRANSITAN LA INSEGURIDAD OCASIONADA POR LA OSCURIDAD HA GENERADO INNUMERABLES ATRACOS MEDIDAMENTE SOLICITO: | V/T                     |
| Tema               | Subtema  | Entidad que Atiende   | Dependencia que Atiende |
| GESTION DEL RIESGO | SOLICITUD VISITA TÉCNICA DE LA VALORACION DE CONDICION DE RIESGO | IDIGER  | ATENCION AL CIUDADANO   |

DATOS BASICOS DEL PETICIONARIO

ANÓNIMO

FORMULARIO EVENTO

|                           |                              |                             |                      |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Actividad                 | Evento                       | Fecha de Inicio de Términos | Fecha de Ingreso     |
| Registro para atención    | Trasladar                    | 2019-03-14                  | 2019-03-12 12:00 AM  |
| Funcionario que Atiende   | Fecha de Asignación          | Fecha de Finalización       | Fecha de Vencimiento |
| YAZMÍN NIETO MEJIA        | 2019-03-13 07:11 AM          | 2019-03-13 08:24 AM         | 2019-03-14 12:00 AM  |
| Estado - Motivo Anterior  | Estado - Motivo Actual       | Actividad Actual            | Evento Actual        |
| En trámite - Por traslado | Solucionado - Por asignación | Clasificación               | Trasladar            |

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO 13-03-2019 04:  
 Origen: PARTICIPAR/ANONIMO  
 Destino: ASISTENCIA TECNICA/TORRES BECERRA JAIRO WILLIAM  
 Asunto: SOLICITA VISITA TECNICA AL PREDIO DE LA CALLE 10 ENTRE CRA 5.800 Y CIUDA  
 Observa:  
 Para consultar el estado de su trámite ingresar a: www.idiger.gov.co/corresponsabilidad

Comentario

Buen día Atendiendo la solicitud del asunto me permito informarle que sera remitida a area de asistencia tecnica

| Tema               | Subtema  | Categoría   | Unificar Respuesta |
|--------------------|--|---|--------------------|
| GESTION DEL RIESGO | SOLICITUD VISITA TÉCNICA DE LA VALORACION DE CONDICION DE RIESGO | ANÁLISIS DE RIESGO Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO | Si                 |

| Proceso de Calidad | Tipo de Trámite              |
|--------------------|------------------------------|
| MISIONAL           | PROCESO DE APOYO A LA MISION |

### SECCION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS



Processing dropped files...

| Nombre del archivo | Usuario | Fecha de carga | Ip | Opciones |
|--------------------|---------|----------------|----|----------|
|--------------------|---------|----------------|----|----------|

No se encontraron registros.

Mostrando 0 a 0 de 0 registros

◀ Atrás    Siguiente ▶

#### Observaciones

Buen dia Atendiendo la solicitud del asunto me permito informarle que sera remitida a area de asistencia tecnica

### SECCION DE DOCUMENTOS NOTIFICACION PETICIONARIO

| Dependencia           | Dependencia que Unifica |
|-----------------------|-------------------------|
| ATENCION AL CIUDADANO | ATENCION AL CIUDADANO   |

### NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

| Asunto                       | Fecha                   | Detalle |
|------------------------------|-------------------------|---------|
| Asignar - Trasladar          | 2019-03-13 08:19:32.154 |         |
| Trasladar                    | 2019-03-13 07:11:22.799 |         |
| Registro exitoso de petición | 2019-03-12 22:37:22.817 |         |

### SEGUIMIENTO

### ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LA ENTIDAD

| Fecha Actualización | Entidad | Dependencia | Funcionario | Tipo Evento/Petición Inicial | Fecha Inicio Términos De Ley | Cambia Términos Para Dar Respuesta | Tipo Evento/Petición Final | Fecha Para Dar Respuesta |
|---------------------|---------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|---------------------|---------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Fecha Actualización | Entidad                            | Dependencia                              | Funcionario                 | Tipo Evento/Petición Inicial           | Fecha Inicio Términos De Ley | Cambia Términos Para Dar Respuesta | Tipo Evento/Petición Final | Fecha Para Dar Respuesta |
|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 2019-03-13          | IDIGER                             | ATENCION AL CIUDADANO                    | YAZMIN NIETO MEJIA          | DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL | 2019-03-14                   | Sí                                 | CONSULTA                   | 2019-04-29               |
| 2019-03-13          | IDIGER                             | ATENCION AL CIUDADANO                    | YAZMIN NIETO MEJIA          | Registro                               | 2019-03-14                   | Sí                                 | Trasladar                  | 2019-04-04               |
| 2019-03-13          | SECRETARIA DE SEGURIDAD            | NIVEL CENTRAL REGISTRO                   | IRMA MERY SANCHEZ LOPEZ     | Trasladar                              | 2019-03-14                   | Sí                                 | Asignar-Trasladar          | 2019-04-04               |
| 2019-03-13          | POLICIA METROPOLITANA              | OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO         | YESIT CASTILLO CASAS        | Registro                               | 2019-03-14                   | Sí                                 | Trasladar                  | 2019-04-04               |
| 2019-03-13          | SECRETARIA DE GOBIERNO             | OFICINA DE ATENCION A LA CIUDADANIA      | JESUS DAVID ANGARITA VARGAS | Registro                               | 2019-03-14                   | Sí                                 | Trasladar                  | 2019-04-04               |
| 2019-03-13          | UMV - UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL | SECRETARIA GENERAL                       | GINA MILDRED CARDENAS IPUZ  | Registro                               | 2019-03-14                   | Sí                                 | Trasladar                  | 2019-04-04               |
| 2019-03-13          | IDU                                | OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO         | CAROLINA ALDANA ALZATE      | Registro                               | 2019-03-14                   | Sí                                 | Trasladar                  | 2019-04-04               |
| 2019-03-13          | SECRETARIA MOVILIDAD               | DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO       | FABIO ANDRES LOPEZ GARCIA   | Registro                               | 2019-03-14                   | Sí                                 | Trasladar                  | 2019-04-04               |
| 2019-03-13          | UAESP                              | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | RIGO ALEXANDER DIAZ CRESPO  | Registro                               | 2019-03-14                   | Sí                                 | Trasladar                  | 2019-04-04               |
| 2019-03-13          | CODENSA                            | RELACION CLIENTE                         | KATHERINE RAMIREZ CONTRERAS | Registro                               | 2019-03-14                   | Sí                                 | Trasladar                  | 2019-04-04               |

Mostrando 1 a 10 de 10 registros

[◀ Atrás](#)
[Siguiente ▶](#)

Guardar

Cancelar